

## Käynnissä olevat työt

### Uudisosa:

- Elementtiasennustyöt
- Sokkelin vesieristystyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Mittaukset
- Aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

### Korjausosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Purkutyöt
- Paikallavalutyöt
- Väliseinätyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Timanttityöt
- Ikkuna-asennukset
- Akustiset kittaukset
- Pölynsidontamaalaustyöt
- Telinetyöt/sääsuojan muokkaukset
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

## Valmistuneet työt

- Vesikaton purkutyöt lasikaton purkua lukuun ottamatta.

## Työturvallisuus

- TR-mittaus
  - vk 10 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1. Torninosturi on näkyvä maamerkki Tikkurilassa Oikeustalon työmaalla.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko