

Viikkotiedote 36–37

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa



Kuva 1. Lanterniini korjauksen jälkeen.



Näin hienolta näyttää Kansallismuseon rondellin päällä oleva lanterniini, eli lyhtyä muistuttava pikkutorni, korjauksen jälkeen. Lanterniini oli päässyt sisältä todella huonoon kuntoon ja sen puuosat olivat osin lahonneet. Lanterniini purettiin työmaalla osiin ja kuljetettiin kunnostusta varten pelturakoitsijan pajalle. Pajalla siihen tehtiin uudet puumuotit, jotka vesieristettiin uusien lahovaurioiden ehkäisemiseksi. Purku ja uudelleen kokoaminen suoritettiin mahdollisimman varovaisesti, ettei kuparipinnan vanha patina pääse kärsimään kunnostustöiden aikana.



Kuvat 2–4. Lanterniinin korjausta. (Kuvat, Suomen Vaskiseipät Oy)

NCC: n vuosittainen työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviin asioihin keskittyvä päivä Awareness Day -järjestettiin 4. syyskuuta. Tänä vuonna teemana oli " En koskaan vaaranna turvallisuutta. Jos en voi työskennellä turvallisesti, keskeytän työnteon". Päivän teemalla haluttiin tunnistaa ja puuttua riskialttiiseen käyttäytymiseen työmailla, joka voi johtaa turvattomiin ja epäterveellisiin työympäristöihin.

Kansallismuseon peruskorjaustyömaalla kokoonnuimme yhdessä työntekijöiden kanssa keskustelemaan työturvallisuudesta. Mietimme tilanteita, joissa työturvallisuus voi vaarantua ja miten niitä voi välttää. Esille nousi mm. korkealla työskentelyn haasteet. Kansallismuseon ulkopuolen työt tehdään pitkälti telineiltä käsin ja on tärkeää varmistaa, etteivät työkalut pääse putoamaan alapuolella töitä tekevien päälle. Tällä hetkellä uusien telineiden- sekä sääsuojien pystyttäminen luovat omat työturvallisuusriskinsä. Työmaan rajausta ja kulkureittejä muutetaan tarvittaessa, jotta kaikkien työmaalla ja työmaan ulkopuolella liikkuvien turvallisuus voidaan taata työvaiheesta riippumatta.

Työntekijät pohtivat, että työturvallisuudessa on oikeastaan kysymys asenteesta. Kun jokainen ottaa vastuun omasta turvallisuudestaan ja noudattaa turvallisuusrutiineja, niin työympäristömme pysyy turvallisena. Lisäksi korostettiin puhumisen tärkeyttä. Puhumalla paitsi tuemme toisiamme töissä, niin myös luomme turvallisempaa työskentelyä. Uskalletaan avata suomme ja uskalletaan pistää työnteoko poikki, mikäli se ei ole turvallista. Yhdessä teemme työympäristöstämme turvallisempaa.



Kuva 5. Awareness Day: n avaus neuvotteluhuoneessa.



Kuva 6. Makkaranpaistoa aurinkoisessa syysässä yhteisten pohdintojen päätteeksi.

Tiedotusvälillä tapahtunutta:

- liuskekivien asennus rondellissa
- peltityöt
- julkisivurappaus ja -maalaukset, lohkon 1 rappaustyöt valmiit
- julkisivun kivisaumojen uusiminen
- kivisaumaus lohkolla 1 valmis
- ikkunakunnostus
- ikkunakaltereiden kunnostus
- LVI-työt, IV-kanavien asennus ja vanhojen kanavien tiivistystyöt sekä uusien vesijohtojen asennus
- IV-konehuoneen rakennus
- sähkötyöt, kamerakaapeloinnit
- lohkojen 2 ja 3 sääsuojien nosto
- vaiheen 1 viimeistelyvaihe alkanut



Lisätietoa Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa,
www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/